

再 送 信

現在設置している器具の仕様書を添付しました。

平成30年3月1日

組合員各位

電九協福岡電設協同組合

理事長 松岡 光好

組合事務室の蛍光灯からLEDの取替工事

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。
日頃は組合運営にご協力をいただき、心から感謝申し上げます。

さて、上記の件ですが、老朽化に伴いLED化をいたします。
つきましては、ご協力いただける組合員の方は、
「お見積り」を3月9日（金）までにファックスにて組合までお願い致します。

<内容>

1. 埋込型 下面開放タイプ 6台
（現在ついている埋込の仕様書
は別紙をご覧ください。）
 2. 工期は応相談
- } LED 器具・ランプに取替




お問い合わせ 事務局 赤尾
電話 : 092-573-1655

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

グリーン購入法適合 (VPNは100V未満)


安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では
使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないで
ください。火災の原因となります。



起動方式	推奨ランプ	定格光束
VPN	FHF32	注)
FLR40S (7/36)	FLR40S (7/36)	
FL40S (SS/37)	FL40S (SS/37)	

注) 起動方式毎の光束等注記事項は、別紙起動方式の承認図
(ex. VPH-KG) をご参照ください



- この器具は環境配慮型照明器具です。
器具内電線にはエコ電線、本体などの構造部品にはクロムフリー銅板を採用しています。
- <使用上のご注意>
- ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
 - 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
 - リニューアルの場合、既設の取付ボルトの長さを事前にご確認ください。器具高さが異なる場合、取付ボルト長さの調整が必要になる場合があります。特に、取付ボルトが短くリニューアル器具に届かない場合は、吊りボルト金具（中間用）等を別途ご手配の上、長さを調整してください。

・この器具は下表の器具の組合せです。

組合せ品名	品 番		
	本体	反射板アダプタ	反射板
埋込XF329BA	FSA42991	FSK42660	FSK42650A

埋込穴寸法：300×1257

ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1							
適合ランプ	FHF32	5				品 番	
W・数	32×2	4	安定器			埋込XF329BA	
器具質量	4.5kg	3	ソケット	ポリカーボネート	NZL539344		
特記事項		2	反射板	銅板 (t0.5)	高反射白色粉体塗装	木 村 宮 崎	
		1	本 体	亜鉛銅板 (t0.5)			
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XF329BA-K2